

Autor Název: admin

Licenční číslo: DT-220172101856

## Obsah

Učební text:

  
  
  


Shrnutí:

Pozn. pro studující:

Poznámka pro učitele:

Počet otevřených otázek:

0

Počet testových otázek

71

Počet souborů:

## Počet bodů

Typ bodování otázek:

**Body za otázku**

Body za správnou odpověď:

**1**

Body za chybnou odpověď:

**0**

Body za otevřenou otázku:

**1**

## Ostatní

Naposledy změněno:

16.01.2019 14:00:10

GUID: {A3283D7F-7D43-4905-8758-AAB77984934A}

## Testové otázky

696 Kdo je oprávněn vykonávat svářecké práce ?

- osoba písemně pověřená mistrem  
 zaměstnanec, průkazně pro požadovanou práci zaučený  
 osoba kvalifikovaná dle ČSN 05 0601 a splňující podmínky příslušných norem ČSN

697 Dveře do kotelny I., II. a III. kategorie jsou opatřeny tabulkou

- kotelna  
 kotelna-nepovoleným vstup zakázán  
 nepovoleným vstup zakázán

698 Snížená podchodná výška je označena

- žlutými pruhy  
 černými pruhy  
 šikmými žlutočernými pruhy

699 Provozní řád kotelny podle vyhlášky č.91/1993 Sb. ČÚBP je povinen vypracovat

- dodavatel technologie kotelny  
 firma provádějící montáž technologie kotelny  
 provozovatel (fyzická osoba nebo organizace)

700 Podle EN 1775 (ČSN 38 6441) se vyhledávají úniky plynů pomocí

- otevřeného ohně  
 kalibrovaných detektorů úniku plynu  
 kalibrovaných detektorů úniku plynu a pěnotvornými kapalnými prostředky nepůsobícími korozivně na potrubí

701 Je-li průtokový ohříváč TUV vody instalován v koupelně, dveře se musí otevírat směrem

- ven  
 dovnitř  
 nezáleží na směru otevírání dveří

702 Podchody a průchody musí mít výšku nejméně

- 1,9 m  
 2,1 m  
 2,3 m

703 Vyústění pojistných ventilů musí být vyvedeno

- do prostoru, kde nemůže dojít k ohrožení osob
- do určené místnosti
- do prostoru mimo budovu

704 Hlavní vypínač musí být

- označen
- trvale přístupný a viditelně označen
- natřen vždy červeně

705 Při provádění první pomoci při úrazech elektřinou je nutno nejdříve:

- vyprostit postiženého z okruhu elektrického proudu
- provést umělé dýchání
- uvědomit o událostech nadřízeného pracovníka

706 Největší přípustná délka prodlužovacího kabelu je ?

- maximálně 50 m
- maximálně 50 m, přičemž je možno prodlužovací kabely různě spojovat až do dosažení této délky
- není délkově omezena

707 Za jakých okolností může, k tomu neurčený, zaměstnanec opravovat závadu na elektrické instalaci ?

- jde-li o nízké napětí
- zásadně nesmí
- na příkaz mistra

708 Ve kterých případech je možno ke zvyšování místa práce nebo k výstupu používat labilní předměty a předměty určené k jinému použití jako (vědra, sudy, radiátory bezpečnostní sítě apod.)?

- jen u kozových lešení do výšky pracovní podlahy do 1,5 m
- jen je-li místo práce nebo úroveň výstupu nejvíce 1,5 m nad okolní podlahou nebo ter.
- tyto předměty se nesmí v žádném případě k uvedeným účelům používat

709 Jaký je nejvyšší přípustný limit pro zvedání a přenášení břemen chlapci 17 – 18 tletými ?

- 20 kg
- 25 kg
- 30 kg

710 Může zaměstnavatel poskytovat místo OOPP finanční plnění na jejich nákup?

- ne
- ano
- ano, ovšem pouze na pracovní oděv a obuv

711 Je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ?

- pouze je-li o to požádán zaměstnancem
- ano - a to bezplatně
- není povinen

712 Kdy musí být sepsán záznam o úrazu?

- bezpodmínečně v den úrazu
- do dvou dnů ode dne vzniku úrazu
- do konce kalendářního měsíce

713 Které pracovní úrazy podléhají registraci?

- všechny
- pracovní úrazy, při kterých došlo zároveň k provozní nehodě a vznikla škoda na majetku vyšší než 100 000 Kč
- pracovní úraz, jímž byla způsobena pracovní neschopnost delší než jeden den, mimo den, kdy k úrazu došlo

714 Komu hlásí pracovník vznik jakéhokoliv úrazu včetně drobného poranění?

- ošetřujícímu lékaři.
- nejbližšímu spolupracovníkovi.
- nejbližšímu nadřízenému.

715 Záznam o úrazu vyplňuje:

- mistr, učitel nebo jiný bezprostředně nadřízený postiženého
- bezpečnostní technik
- ošetřující lékař

716 Co se považuje za pracovní úraz:

- jakékoliv poškození zdraví v prostorách zaměstnavatele
- jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
- úraz na cestě do zaměstnání a ze zaměstnání

717 Při provádění nepřímé masáže srdce je nutno stlačovat hrudní kost

- do hloubky 4 až 5 cm rychlostí 60 až 80 stlačení za minutu
- do hloubky 1 až 2 cm rychlostí 20 až 25 stlačení za minutu
- rychlosť 12 stlačení za minutu

718 Které svářecké práce se považují za svařování se zvýšeným nebezpečím ?

- svařování v nádobách, které obsahovaly stlačený dusík
- svařování v prostorech obsahujících větší množství azbestu
- svařování v prostorech kde hrozí nebezpečí zadušení, otravy, požáru nebo výbuchu

719 Ve kterých prostorech se nesmí umísťovat tlakové lahve pro svařování?

- na přechodném svářeckém pracovišti
- v uzavřených a těsných prostorech a v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu
- v otevřených prostorech s nebezpečím vzniku dusíkové atmosféry

720 Použití jakých materiálů je při manipulaci s acetylénem zakázáno?

- oceli s vysokým obsahem niklu
- materiály s vyšším obsahem olova
- měď, chlór, rtuť, stříbro a jejich slitiny

- 721 Jaký je postup při vzniku požáru blízkosti láhví se svařovacími plyny?
- nejdříve je třeba odstranit plné láhve s vodíkem, acetylénem a jinými hořlavými plyny
- láhve se ponechají na místě a do příjezdu hasičů se ochlazují vodou,z místa chráněného před výbuchem
- nejdříve je třeba odstranit láhve s kyslíkem,dusíkem a oxidem uhličitým
- 722 S jakými plyny se nesmí skladovat lahve v blízkosti šachet, kanálů a otvorů do sklepů a jiných podzemních prostor ?
- lahve s dusíkem a oxidem uhličitým
- lahve s vodíkem,argonem a heliem
- lahve s jedovatými,hořlavými a hoření podporujícími plyny a lahve s hořlavými plyny těžšími než vzduch
- 723 Jak se provede zajištění hadic na hadicové přípojky nebo hadicové spojky?
- hadice není nutno zajišťovat
- pečlivě drátem
- svorkami vyrobenými pro tento účel
- 724 Smí svářec plastového potrubí sám opravovat svářecí nářadí (polyfuzní svářečky)?
- smí, za dohledu druhé osoby
- nesmí provádět opravu
- smí po seznámení s hlavními částmi nářadí
- 725 Před jakými účinky musíme chránit tlakové lahve?
- před účinky koroze
- před účinky slunečního záření, sálavým teplem
- před chladem
- 726 Kdy se může začít s odběrem acetylénu z láhve po její dopravě na pracoviště ve vodorovné poloze?
- ihned
- po uplynutí alespoň jedné hodiny
- ihned,pokud byla láhev při dopravě zajištěna proti pádu
- 727 Co musí provést svářec před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev:
- zkontovalovat těsnění láhvového ventilu
- krátce otevřít láhvový ventil, zkontovalovat sítko a těsnění přípojky redukčního ventilu
- krátce otevřít kyslíkový redukční ventil a zkontovalovat těsnění pracovního manometru
- 728 Odkud musí být před začátkem svařování odstraněny hořlavé látky:
- ze všech prostorů vedle svařovny
- v přítomnosti požární asistenční hlídky není nutné hořlavé látky odstraňovat
- z místa svařování a přilehlých prostorů, to znamená pod, nad a vedle místa svařování

- 729 Co musí svářec kontrolovat před začátkem práce na každém pracovišti mimo svařovnu:
- všechny otvory a průniky potrubí ve zdech, stupnu a podlaze do přilehlých prostorů, kryty energokanálů, neuzavřené koncovky svařovaného potrubí a možnosti přenosu tepla svařovanou konstrukcí přes stěnu, podlahu nebo strop
  - všechny kontroly okolí, zejména pak kontrolu ovzduší na tomto pracovišti provádí požární technik
  - všechny kontroly okolí svařovaného místa provádí svářec výhradně pod dozorem bezpečnostního technika
- 730 Jaké zásady platí pro plamenové svařování na pracovišti:
- jednotlivé svařovací soupravy musí být od sebe vzdáleny alespoň 3 metry, nebo musí být odděleny nehořlavou pevnou stěnou přesahující obrys soupravy nejméně o 0,2 metry
  - každá souprava musí být označena barevnými pruhy modré a žluté barvy
  - všechny lahve musí být soustředěny na jednom místě, odkud se plyny rozvádějí na jednotlivá pracoviště
- 731 Jaké přístroje a příslušenství můžeme používat pro svařování:
- jen takové, které výrobce určil a zhotobil pro požadovaný způsob použití, které vyhovuje bezpečnostním ustanovením, byly schváleny a jsou udržovány podle návodu výrobce pro obsluhu a údržbu
  - jen takové, které odpovídají způsobu použití a svými parametry splňují požadavky uživatele
  - jen takové, které nevykazují povrchové vady uvedené výrobcem
- 732 Jaká je nejmenší přípustná délka plynových hadic pro plamenové svařování:
- 5 metrů
  - 4 metry
  - 3 metry
- 733 Do jaké hloubky při výkopu v nezastavěném území v soudržné zemině nemusíme pažit:
- 80 cm
  - 110 cm
  - 150 cm
- 734 Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu musíme používat nářadí v úpravě:
- nejiskřivé
  - poniklované
  - pneumatické
- 735 Před zahájením prací se svářecím nářadím na plastové potrubí je montér povinen
- přesvědčit se o stavu dotažení nástavců
  - přesvědčit se, je-li v pořádku přívod el. energie, přívodní šňůry, kryt svářecky
  - bezprostředně lze přistoupit k montáži
- 736 Požární řád pracoviště určuje:
- úkoly na úseku školení pracujících
  - rozmístění hasících přístrojů
  - podmínky, které musí být respektovány, aby byla vyloučena možnost vzniku požáru

737 Jak mohou být ukládány znečištěné hadry od olejů?

- skladovat v koutě dílny
- spalovat v kamnech
- ukládat do nehořlavých nádob s víkem

738 Na kterých pracovištích se vyvěšují požární řády?

- na každém pracovišti
- na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím
- ve velkých objektech

739 Únikové cesty na pracovištích musí být:

- musí být trvale volné
- mohou být dočasně zatarasené
- nemusí být volné

740 Evakuační plán závodu obsahuje:

- způsob evakuace lidí a materiálu
- způsob evakuace materiálu
- způsob požárního zásahu

741 Při nedokonalém hoření převážně vzniká:

- oxid uhličitý
- oxid uhelnatý
- oxid siřičitý

742 Svářecké práce na požárně nebezpečných místech:

- se nesmí provádět
- mohou se provádět za předpokladu vydání příslušného písemného příkazu organizace, asistence požární hlídky a následnou kontrolou pracoviště
- mohou se provádět pod dozorem bezpečnostního technika

743 Pro svařování a pálení plamenem dle ČSN 05 0610, smí být pro jednu svařovací soupravu na pracovišti nejvýše:

- 2 náhradní lahve od každého plynu
- 1 náhradní láhev kyslíku
- počet se upraví dle okamžité spotřeby

744 Kovové tlakové lahve s acetylenem se označují barvou:

- bílou
- modrou
- hnědou

745 Co je povinností každého občana při zjištění požáru?

- požár uhasit, pokud je to v jeho silách, případně přivolat pomoc
- přivolat pomoc
- nemá žádnou povinnost

746 Na hašení el. zařízení pod napětím je vhodný:

- hasicí přístroj vodní
- hasicí přístroj sněhový a práškový
- hasicí přístroj pěnový a vzduchový

747 Povinnost ohlásit požár má:

- každý občan, který první zpozoruje požár
- každý pracovník, který první zpozoruje požár
- jedině člen požární hlídky

748 Kdo zodpovídá za škodu způsobenou při pracovním úrazu?

- zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru
- zaměstnavatel, na jehož pracovišti k úrazu došlo
- zaměstnavatel a zaměstnanec rovným dílem

749 Stěny výkopu musíme zajistit proti sesutí pažením v zastavěném území:

- při hloubce výkopu větší než 1,3 m
- při hloubce výkopu větší než 1,5 m
- nemusíme zajistovat

750 Na žebřících nesmíme pracovat s břemeny těžšími než:

- 5 kg
- 10 kg
- 20 kg

751 Délka hadic pro svařování plamenem musí být minimálně:

- 3 m
- 4 m
- 5 m

752 Výkop musí být zabezpečen zábradlím výšky:

- 1,0 m
- 1,1 m
- 1,2 m

753 Pravidelné školení BOZP a PO zaměstnanců se provádí:

- každý rok
- každé 2 roky
- pouze při nástupu do zaměstnání

754 Normy obsahující bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem jsou:

- ČSN 050601 a ČSN 050610
- ČSN 050630 a ČSN 050650
- ČSN 050611 a ČSN 050610

- 755 Jak často musí být každý svářec přezkoušen z bezpečnostních ustanovení?
- nejméně dvakrát za rok  
 alespoň dvakrát za dva roky  
 nejméně jednou za dva roky
- 756 Smí se v prostorech uzavřených a těsných a v prostorech s nebezpečím výbuchu umísťovat láhve se svářeckými plyny?
- v žádném případě nesmí  
 mohou, ale jen na nezbytně nutnou dobu během svařování  
 smí, ale jen se souhlasem bezpečnostního technika
- 757 Po jakou dobu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po skončení práce z hlediska nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu?
- po dobu chladnutí svarku, nejméně však 4 hod  
 po dobu chladnutí svarku, nejméně však 6 hod  
 po dobu chladnutí svarku, nejméně však 8 hod
- 758 S jakými látkami nesmí přijít do styku kyslík?
- s mastnotami a tuky  
 s mědí a jejími slitinami s obsahem Cu větším než 70 %  
 s jinými plyny, především s chlorem
- 759 Při provádění činnosti pro kterou je předepsáno požití osobních ochranných pracovních pomůcek pracovník
- podle vlastní úvahy může tyto pomůcky použít  
 musí mít tyto pomůcky na pracovišti k dispozici  
 musí tyto pomůcky bezpodmínečně používat
- 760 Pracovníci "seznámení" (dle vyhl. 50/78 Sb. osoby bez elektrotechnické kvalifikace) mohou:
- odstraňovat kryty a pracovat na "živých" částech el. zařízení nízkého napětí  
 zapínat a vypínat vypínače elektrických strojů, přístrojů a zařízení, spojovat a rozpojovat pohyblivé a prodlužovací přívody opatřené normalizovanými zástrčkami a zásuvkami  
 provádět montáž, revize a údržbu el zařízení
- 761 Při práci na obráběcích strojích (vrtačka, závitořez, apod.)
- pracovník nesmí používat rukavice, nesmí mít na ruce obvaz nebo ochranný prsteník, dále nesmí nosit při práci náramky, náhrdelníky apod., musí mít upnutý oděv a používat čepici nebo šátek a musí být chráněn před odletujícími třískami  
 pracovník musí dbát na to aby vrtaný obrobek byl kolmý na vřeteno vrtačky  
 pracovník musí udržovat stálou rychlosť vrtání
- 762 Jaká nejmenší vzdálenost musí být od chodidel pracovníka k hornímu okraji žebříku?
- žádná - pracovník může stát na poslední příčce žebříku  
 80 cm u jednoduchého žebříku, 50 cm u dvojitého žebříku  
 150 cm u jednoduchého žebříku, 120 cm u dvojitého žebříku

- 763 Požární poplachové směrnice jsou
- grafické znázornění požárně nebezpečných objektů
  - přehled o rozmístění hasebních zařízení
  - předpis, který stanovuje co je třeba provést v případě požáru a jak se vyhlašuje požární poplach
- 764 K hašení požáru hořlavých plynů jsou určeny přenosné hasicí přístroje:
- všechny druhy
  - sněhové a práškové
  - vodní a pěnové
- 765 K hašení požáru elektrického zařízení pod napětím se nesmí použít:
- voda, vodní a pěnové hasicí přístroje
  - sněhové hasicí přístroje
  - práškové hasicí přístroje
- 766 Umělé dýchání metodou "z plíc do plíc" se provádí rychlosťí:
- 5 vdechů za minutu
  - 12 až 16 vdechů za minutu
  - 80 vdechů za minutu